

Verbale incontro della Commissione “Sicurezza Cantieri” del 9 febbraio 2015

Ordine del giorno

- 1) La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa (DAL) della RER n. 149/13 in merito alle cadute dall'alto. Obbligo di installare le linee vita. Lo stato dell'applicazione della revisione della DAL.
- 2) Confronto sugli ultimi interpelli del Ministero del lavoro (ad ogni riunione della Commissione).
- 3) Organizzazione e contenuti dei corsi di formazione da attuare nel 2015.
- 4) Varie ed eventuali.

Discussione

Punto 1 o.d.g.

Al 1° punto o.d.g. viene ricordato che la DAL è in vigore dal 31/01/2015. Non ci sono state modifiche rispetto alla versione di Luglio 2014 nonostante siano girate diverse bozze, ma nessuna approvata. La delibera si applica ai seguenti casi:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

Il Proprietario dell'edificio o il Committente dei lavori deve predisporre una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione, prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio permanenti e deve depositare al SUE, entro la fine dei lavori, un Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio.

L'Elaborato tecnico, redatto a cura di un tecnico abilitato, deve contenere:

- le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive
- gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura
- fotografie
- relazione di calcolo di idoneità del supporto
- certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore
- manuale d'uso
- programma di manutenzione.

Per i successivi interventi sulle coperture, occorre attuare misure preventive e protettive che soddisfino prescrizioni, riportate nel DAL, in merito ai percorsi di accesso, agli accessi alla copertura, nonché al transito ed alla esecuzione dei lavori sulle coperture.

Punto 2 o.d.g.

Al 2° si evidenzia l'importanza della consultazione degli interpelli pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Pages/20140714_interpelli2014.aspx). Tali interpelli possono essere fatti da associazioni/enti a carattere nazionale (ad esempio dal CNI e non dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena).

Si sono evidenziati alcuni interpelli interessanti:

- **interpello n. 2/2014**: chiarimenti art. 90 del D.Lgs 81/2008: il committente o responsabile dei lavori non è tenuto alla nomina del CSP nei lavori privati se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 - a. intervento privato non soggetto a permesso di costruire
 - b. importo lavori < 100.000 euro.

Si sottolinea anche che in caso di non necessità di nomina del CSP, il CSE deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

- **Interpello n. 7/2013**: verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi. In sede di verifica dell'idoneità tecnico professionale il committente o l'impresa affidataria è tenuta a verificare il possesso della documentazione di cui all'Allegato XVII ma non anche ad esigere l'esibizione degli attestati di formazione e la visita medica (se non espressamente richiesto dal D.Lgs 81/2008). Il committente ha facoltà di chiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli dell'Allegato XVII.
- **Interpello n. 19/2014**: aggiornamento professionale dei Coordinatori della Sicurezza: non sono ammesse assenze sulle 40 ore di aggiornamento previste.
- **Interpello n. 25/2014**: costi di manutenzione degli apprestamenti: devono essere comprese tra i costi della sicurezza anche i costi di manutenzione dei baraccamenti quindi anche le spese di pulizia e di condizionamento/riscaldamento.
- **Interpello n. 13/2014**: responsabilità dell'impresa affidataria e esecutrici. Si chiarisce che in un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie, e che possono anche non eseguire lavori (avvalendosi di sub-appaltatori). Resta però a loro carico l'obbligo di rispettare quanto stabilito nell'art. 97 "Obblighi del datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria". Il committente per verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria deve controllare il possesso di capacità organizzative (per imprese solo affidataria) e il possesso di proprie risorse umane e materiali (nel caso siano anche esecutrici). L'impresa affidataria ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici ma non viene definita l'assiduità che dipende dalla complessità e rischiosità delle fasi.

Nei prossimi incontri si discuteranno eventuali altri interPELLI usciti nel frattempo.

Punto 3 o.d.g.

Al 3° punto l'Ing. Fiocchi propone gli argomenti per i due convegni/seminari da attuare nel 2015. Entrambi i convegni/seminari avranno durata di 4 ore

Primo seminario. Si terrà presumibilmente in aprile. I temi trattati saranno 2. L'ASL tratterà il tema "Contenuti minimi del progetto di messa in sicurezza,

preliminare ai lavori di ricostruzione, degli edifici gravemente danneggiati dal sisma. Linee di indirizzo”. La FEDER.ING. RER tratterà invece il tema “linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”

Secondo seminario. Si terrà presumibilmente in ottobre. Sarà trattato il tema relativo all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai costi per la sicurezza.

Prossima riunione fissata per il giorno mercoledì 08/04/2015 alle ore 17,30

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)